

Firmware:

Web-Termógrafo

Tipo 57605

Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
23.11.2007	<ul style="list-style-type: none">Problema en la comunicación UDP solucionado	1.50 / 1.41 Descarga ZIP

[Mostrar firmware viejo...](#)



Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)