

Firmware:

Web-Termógrafo Relé

Tipo 57616

Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
08.07.2020	<ul style="list-style-type: none"> Los nuevos estándares de seguridad más estrictos (TLS1.2) son incompatibles con este soporte físico, por lo que se ha desactivado la transmisión codificada a la nube a fin de mantener el funcionamiento. 	2.34 ZIP Download

Firmware viejo

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
07.07.2017	<ul style="list-style-type: none"> Solucionado error en acceso a la nube 	2.32 auf Anfrage
11.03.2015	<ul style="list-style-type: none"> Solucionado problema de compatibilidad con software de generaciones de hardware anteriores 	2.31 auf Anfrage
25.09.2014	<ul style="list-style-type: none"> Nuevo: Agregada funcionalidad para transmisión de mediciones a la nube de W&T Problema solucionado: delay time para alarmas calculado erróneamente Problema solucionado: error de salida en exportación CSV MIB ampliado con parámetros actuales de configuración 	2.30 auf Anfrage
16.04.2014	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia SSL/TLS estabilizada Login de usuario bloqueado/ esperando final de transferencia codificada Aumentado rendimiento del sistema aumentado, acelerado el acceso al navegador Realizadas correcciones de errores en la indicación gráfica de valores Nuevo: Envío de E-Mail con codificación SSL/TLS 	2.29 auf Anfrage
17.02.2014	<ul style="list-style-type: none"> Correcciones ópticas Nuevo: Envío de E-Mail con codificación SSL/TLS 	2.28 auf Anfrage
12.02.2014	<ul style="list-style-type: none"> Nuevo: Envío de E-Mail con codificación SSL/TLS Solucionados los problemas de representación de valores negativos en la indicación gráfica. 	2.27 auf Anfrage
03.09.2012	<ul style="list-style-type: none"> Revisada resolución DNS múltiple en Mail 	2.25 auf Anfrage
21.08.2012	<ul style="list-style-type: none"> Solucionados los problemas de arranque del aparato con logger de datos completo Problema solucionado: salida de archivos vacíos en caso de alarma en FTP Nuevo: Indicación de errores en la página de diagnóstico con sello de tiempo 	2.24 auf Anfrage
20.06.2012	<ul style="list-style-type: none"> Solucionado el error en el Java Applet integrado. 	2.23 auf Anfrage
29.02.2012	<ul style="list-style-type: none"> Solucionado error en hoja de datos interna del aparato 	2.22 auf Anfrage