

Firmware:

Web-IO Digital 12 In, 12 Out, 1 RS232

Tipo 57631

57631(M) (para el modelo con 2MB de memoria reconocible por el Firmware existente hasta V3.xx / feb 2011)

Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
05.08.2020	<ul style="list-style-type: none"> Tratamiento de red revisado <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	<p>3.77 ZIP Download</p>

Firmware viejo

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
06.02.2018	<ul style="list-style-type: none"> Revisada la administración de buffer de red Time Switch - optimizado procesamiento ciclico de fechas <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	<p>3.69 auf Anfrage</p>
03.02.2017	<ul style="list-style-type: none"> Firmware con soporte SSL en el modo cliente Time Switch: recarga de archivos ics optimizada <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	<p>3.62 auf Anfrage</p>
07.10.2016	<ul style="list-style-type: none"> Firmware con soporte SSL en el modo cliente Revisada la gestión de memoria <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	<p>3.61 auf Anfrage</p>
05.05.2015	<ul style="list-style-type: none"> Firmware con soporte SSL en el modo cliente Time Switch: optimizado el tratamiento de errores cuando no se disponga de archivos ics <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	<p>3.50 auf Anfrage</p>
25.02.2015	<ul style="list-style-type: none"> Firmware con soporte SSL en el modo cliente Comportamiento de Login optimizado Función de temporizador solo después de adquirir la licencia gratuita Revisada la descarga de calendarios online vía HTTPS Nueva estructuración de la administración interna de la memoria <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	<p>3.48 auf Anfrage</p>
05.05.2014	<ul style="list-style-type: none"> Firmware con soporte SSL en el modo cliente Posibilidad de enviar E-Mails con codificación SSL Consulta de calendarios online vía HTTPS UDP - optimizada administración de buffer de red Comunidad para traps SNMP configurable <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	<p>3.47 auf Anfrage</p>
07.08.2013	<ul style="list-style-type: none"> Zócalo interfaz: mejorado el procesamiento de comandos "allout" Temporizador: optimizado el procesamiento de argumentos separados por comas Temporizador: ahora se ignora los espacios en blanco previos al URL de calendario SNMP: ampliada la aplicación de "enable-flags" Mejorada la sincronización entre el acceso a Telnet y páginas web Ajuste de los parámetros del sistema ahora solo a través de páginas web 	<p>3.44 auf Anfrage</p>
05.05.2011	<ul style="list-style-type: none"> Posibilidad de mensajes de alarma al host local al iniciar. <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	<p>3.28 auf Anfrage</p>
12.04.2011	<ul style="list-style-type: none"> Optimización de la carga del Firmware en entornos perturbados 	<p>3.27</p>

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
	<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de mensajes de alarma por UDP en localhost • Modo de impulso para salidas: la salida puede ser reseteada antes de finalizar el tiempo de impulso <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	
15.02.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Firmware para la plataforma de hardware ampliada • Agregado temporizador por iCal • Agregado soporte de Modbus <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.25 auf Anfrage

57631 (para el modelo con 1MB de memoria reconocible por el Firmware existente hasta V2.xx / feb 2011)

Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
06.02.2018	<ul style="list-style-type: none"> • Revisada la administración de buffer de red <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.33 ZIP Download

Firmware viejo

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
07.08.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Zócalo interfaz: mejorado el procesamiento de comandos "allout" • SNMP: ampliada la aplicación de "enable-flags" • Mejorada la sincronización entre el acceso a Telnet y páginas web • Ajuste de los parámetros del sistema ahora solo a través de páginas web <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.30 auf Anfrage
11.06.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Página smart - agregada posibilidad de carga y descarga • SNMP: optimizada aplicación de trigger de alarmas <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.29 auf Anfrage
10.08.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorada el comportamiento de envío para alarmas UDP tras interrupción del enlace • Optimizada inicialización básica al arrancar <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.28 auf Anfrage
06.04.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Optimización de la carga del Firmware en entornos perturbados <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.27 auf Anfrage
13.10.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Comportamiento de BootUp optimizado <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.26 auf Anfrage
07.09.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Acceso autorizado para la descarga de configuración de Com-Server Config <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.25 auf Anfrage
19.08.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Box-To-Box - adaptada la administración de direcciones para NAT-Routing. • Corregido login para acceso binario. <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.24 auf Anfrage
05.02.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento de actualización modificado • UDP - buffer de la red ampliado • UDP - posibilidad de configuración de puerto remoto si se desea • Posibilidad de configuración de lógica negativa para salidas • Introducido outputaces State=TOGGLE para comando de zócalo • DHCP: Device Name = DHCP Name <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.23 auf Anfrage



Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17
horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)