

Firmware:

Web-IO Digital 12 In, 12 Out, 1 RS232

Tipo 57631

57631(M) (para el modelo con 2MB de memoria reconocible por el Firmware existente hasta V3.xx / feb 2011)**Firmware actual**

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
08.04.2024	<ul style="list-style-type: none"> HTTP - transferencia fragmentada adaptada para los navegadores actuales 	3.83 Descarga ZIP

Firmware viejo

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
14.04.2022	<ul style="list-style-type: none"> iCal - Corregido cambio de formato en calendario Google 	3.80 a consulta
05.08.2020	<ul style="list-style-type: none"> Tratamiento de red revisado <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.77 a consulta
06.02.2018	<ul style="list-style-type: none"> Revisada la administración de buffer de red Time Switch - optimizado procesamiento cíclico de fechas <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.69 a consulta
03.02.2017	<ul style="list-style-type: none"> Firmware con soporte SSL en el modo cliente Time Switch: recarga de archivos ics optimizada <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.62 a consulta
07.10.2016	<ul style="list-style-type: none"> Firmware con soporte SSL en el modo cliente Revisada la gestión de memoria <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.61 a consulta
05.05.2015	<ul style="list-style-type: none"> Firmware con soporte SSL en el modo cliente Time Switch: optimizado el tratamiento de errores cuando no se disponga de archivos ics <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.50 a consulta
25.02.2015	<ul style="list-style-type: none"> Firmware con soporte SSL en el modo cliente Comportamiento de Login optimizado Función de temporizador solo después de adquirir la licencia gratuita Revisada la descarga de calendarios online vía HTTPS Nueva estructuración de la administración interna de la memoria <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.48 a consulta

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
05.05.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Firmware con soporte SSL en el modo cliente • Posibilidad de enviar E-Mails con codificación SSL • Consulta de calendarios online vía HTTPS • UDP - optimizada administración de buffer de red • Comunidad para traps SNMP configurable <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.47 a consulta
07.08.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Zócalo interfaz: mejorado el procesamiento de comandos "allout" • Temporizador: optimizado el procesamiento de argumentos separados por comas • Temporizador: ahora se ignora los espacios en blanco previos al URL de calendario • SNMP: ampliada la aplicación de "enable-flags" • Mejorada la sincronización entre el acceso a Telnet y páginas web • Ajuste de los parámetros del sistema ahora solo a través de páginas web 	3.44 a consulta
05.05.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de mensajes de alarma al host local al iniciar. <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.28 a consulta
12.04.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Optimización de la carga del Firmware en entornos perturbados • Posibilidad de mensajes de alarma por TCP en localhost • Posibilidad de mensajes de alarma por UDP en localhost • Modo de impulso para salidas: la salida puede ser reseteada antes de finalizar el tiempo de impulso <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.27 a consulta
15.02.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Firmware para la plataforma de hardware ampliada • Agregado temporizador por iCal • Agregado soporte de Modbus <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.25 a consulta

57631 (para el modelo con 1MB de memoria reconocible por el Firmware existente hasta V2.xx / feb 2011)

Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
06.02.2018	<ul style="list-style-type: none"> • Revisada la administración de buffer de red <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.33 Descarga ZIP

Firmware viejo

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
07.08.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Zócalo interfaz: mejorado el procesamiento de comandos "allout" • SNMP: ampliada la aplicación de "enable-flags" • Mejorada la sincronización entre el acceso a Telnet y páginas web • Ajuste de los parámetros del sistema ahora solo a través de páginas web <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.30 a consulta

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
11.06.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Página smart - agregada posibilidad de carga y descarga • SNMP: optimizada aplicación de trigger de alarmas <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.29 a consulta
10.08.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorado el comportamiento de envío para alarmas UDP tras interrupción del enlace • Optimizada inicialización básica al arrancar <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.28 a consulta
06.04.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Optimización de la carga del Firmware en entornos perturbados <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.27 a consulta
13.10.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Comportamiento de BootUp optimizado <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.26 a consulta
07.09.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Acceso autorizado para la descarga de configuración de Com-Server Config <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.25 a consulta
19.08.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Box-To-Box - adaptada la administración de direcciones para NAT-Routing. • Corregido login para acceso binario. <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.24 a consulta
05.02.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento de actualización modificado • UDP - buffer de la red ampliado • UDP - posibilidad de configuración de puerto remoto si se desea • Posibilidad de configuración de lógica negativa para salidas • Introducido outputaces State=TOGGLE para comando de zócalo • DHCP: Device Name = DHCP Name <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.23 a consulta



Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)