

Firmware:

Web-IO Digital 2xIn, 2xOut

Tipo 57633

Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
06.02.2018	<ul style="list-style-type: none"> Revisada la administración de buffer de red <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	<p>2.33 ZIP Download</p>

Firmware viejo

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
08.01.2016	<ul style="list-style-type: none"> Comportamiento de BootUp optimizado <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	<p>2.28 auf Anfrage</p>
29.09.2010	<ul style="list-style-type: none"> Problema con la página APP solucionado. <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	<p>2.25 auf Anfrage</p>
19.08.2010	<ul style="list-style-type: none"> Box-To-Box - adaptada la administración de direcciones para NAT-Routing. Corregido login para acceso binario. <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	<p>2.24 auf Anfrage</p>
05.02.2010	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento de actualización modificado UDP - buffer de la red ampliado UDP - posibilidad de configuración de puerto remoto si se desea Posibilidad de configuración de lógica negativa para salidas Introducido outputaces State=TOGGLE para comando de zócalo DHCP: Device Name = DHCP Name <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	<p>2.23 auf Anfrage</p>