

Firmware:

## Web-IO digitale, 2x input, 2x output

Tipo 57633

**Firmware corrente**

Data	Modifiche e commenti	Revisione
06.02.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>Gestione buffer di rete rielaborata</li></ul> <p>Per installare questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione allegata!</p>	2.33 <a href="#">Download ZIP</a>

[Visualizzare firmware precedente...](#)

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)  
Fax: +49 202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)