

Firmware:

## Web-IO 12 entradas digitales, 6 relés digitales

Tipo 57634

57634(N) (reconocible por el Firmware existente hasta V4.xx / marzo 2018)

**Firmware actual**

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
08.01.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Timeswitch - Formato modificado interceptado en el calendario Google</li> </ul> <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	4.04 ZIP Download

**Firmware viejo**

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
23.03.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Firmware a la serie 0</li> </ul> <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	4.02 auf Anfrage

57634(M) (para el modelo con 2MB de memoria reconocible por el Firmware existente hasta V3.xx / feb 2011)

**Firmware actual**

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
05.08.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tratamiento de red revisado</li> </ul> <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.77 ZIP Download

**Firmware viejo**

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
08.01.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Timeswitch - Formato modificado interceptado en el calendario Google</li> </ul> <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.75 auf Anfrage
06.02.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisada la administración de buffer de red</li> <li>Time Switch - optimizado procesamiento ciclico de fechas</li> </ul>	3.69 auf Anfrage
25.09.2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Firmware con soporte SSL en el modo cliente</li> <li>Time Switch: optimizado el procesamiento de UTC y hora local</li> </ul> <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.68 auf Anfrage
03.02.2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Firmware con soporte SSL en el modo cliente</li> <li>Time Switch: recarga de archivos ics optimizada</li> </ul> <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.62 auf Anfrage
07.10.2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Firmware con soporte SSL en el modo cliente</li> <li>Revisada la gestión de memoria</li> </ul> <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.61 auf Anfrage
05.05.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Firmware con soporte SSL en el modo cliente</li> <li>Time Switch: optimizado el tratamiento de errores cuando no se disponga de archivos ics</li> <li>Corregida la sincronización de la hora del sistema</li> </ul> <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.50 auf Anfrage
25.02.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Firmware con soporte SSL en el modo cliente</li> <li>Comportamiento de Login optimizado</li> </ul>	3.48 auf Anfrage

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisada la descarga de calendarios online vía HTTPS</li> <li>• Nueva estructuración de la administración interna de la memoria</li> </ul> <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	
05.05.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Firmware con soporte SSL en el modo cliente</b></li> <li>• Posibilidad de enviar E-Mails con codificación SSL</li> <li>• Consulta de calendarios online vía HTTPS</li> <li>• UDP - optimizada administración de buffer de red</li> <li>• Comunidad para traps SNMP configurable</li> </ul> <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.47 auf Anfrage
07.08.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zócalo interfaz: mejorado el procesamiento de comandos "allout"</li> <li>• Temporizador: optimizado el procesamiento de argumentos separados por comas</li> <li>• Temporizador: ahora se ignora los espacios en blanco previos al URL de calendario</li> <li>• SNMP: ampliada la aplicación de "enable-flags"</li> </ul>	3.44 auf Anfrage
23.04.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesamiento optimizado de consultas con Transfer-encoding: Chunked</li> <li>• Time-Switch: corregida load option "no refresh"</li> <li>• Time-Switch: corregido cambio de hora de verano-invierno sin Timeserver</li> <li>• Time-Switch: corregido BYDAY con +/-nWday</li> <li>• Clock externo: cambio a UTC</li> <li>• Página SMART: corregida indexación de tags de usuario</li> <li>• HTTP Client: INPUT ha sido gatillado también por Pending TCP (solucionado)</li> </ul> <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	3.42 auf Anfrage

57634 (para el modelo con 1MB de memoria reconocible por el Firmware existente hasta V2.xx / feb 2011)

#### Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
06.02.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisada la administración de buffer de red</li> </ul> <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.33 <a href="#">ZIP Download</a>

#### Firmware viejo

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
13.08.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Página smart - agregada posibilidad de carga y descarga</li> <li>• SNMP: optimizada aplicación de trigger de alarmas</li> </ul> <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.29 auf Anfrage
07.08.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zócalo interfaz: mejorado el procesamiento de comandos "allout"</li> <li>• SNMP: ampliada la aplicación de "enable-flags"</li> </ul> <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.30 auf Anfrage
10.08.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorado el comportamiento de envío para alarmas UDP tras interrupción del enlace</li> <li>• Optimizada inicialización básica al arrancar</li> </ul> <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.28 auf Anfrage
06.04.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimización de la carga del Firmware en entornos perturbados</li> </ul> <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.27 auf Anfrage
13.10.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comportamiento de BootUp optimizado</li> </ul> <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.26 auf Anfrage
29.09.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Problema con la página APP solucionado.</li> </ul> <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.25 auf Anfrage
19.08.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Box-To-Box - adaptada la administración de direcciones para NAT-Routing.</li> <li>• Corregido login para acceso binario.</li> </ul>	2.24 auf Anfrage

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
	<p style="color: red;">¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	
05.02.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimiento de actualización modificado</li> <li>• UDP - buffer de la red ampliado</li> <li>• UDP - posibilidad de configuración de puerto remoto si se desea</li> <li>• Posibilidad de configuración de lógica negativa para salidas</li> <li>• Introducido outputaces State=TOGGLE para comando de zócalo</li> <li>• DHCP: Device Name = DHCP Name</li> </ul> <p style="color: red;">¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	2.23 auf Anfrage



www.WuT.de

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)  
Fax: +49-202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)