

Firmware:

Web-IO 12x input digitale, 6x relè digitale

Tipo 57634

57634(N) (riconoscibile dal firmware esistente a partire da V4.xx / marzo 2018)

Firmware corrente

Data	Modifiche e commenti	Revisione
08.01.2020	<ul style="list-style-type: none"> Timeswitch - intercettato formato modificato in Google Calendar <p>Per installare questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione allegata!</p>	<p>4.04 ZIP Download</p>

Firmware precedente

Data	Modifiche e commenti	Revisione
23.03.2018	<ul style="list-style-type: none"> Firmware per la serie 0 <p>Per installare questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione allegata!</p>	<p>4.02 auf Anfrage</p>

57634(M) (per il modello con memoria da 2 MB riconoscibile dal firmware esistente a partire da V3.xx / Feb 2011)

Firmware corrente

Data	Modifiche e commenti	Revisione
05.08.2020	<ul style="list-style-type: none"> Handling di rete rielaborato <p>Per installare questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione allegata!</p>	<p>3.77 ZIP Download</p>

Firmware precedente

Data	Modifiche e commenti	Revisione
08.01.2020	<ul style="list-style-type: none"> Timeswitch - intercettato formato modificato in Google Calendar <p>Per installare questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione allegata!</p>	<p>3.75 auf Anfrage</p>
06.02.2018	<ul style="list-style-type: none"> Gestione buffer di rete rielaborata Time Switch - elaborazione ciclica della data ottimizzata 	<p>3.69 auf Anfrage</p>
25.09.2017	<ul style="list-style-type: none"> Firmware con supporto SSL nelle modalità Client Time switch: Elaborazione di UTC e ora locale ottimizzata <p>Per installare questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione allegata!</p>	<p>3.68 auf Anfrage</p>
03.02.2017	<ul style="list-style-type: none"> Firmware con supporto SSL nelle modalità Client Time switch: carica a posteriori di file ics ottimizzata <p>Per installare questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione allegata!</p>	<p>3.62 auf Anfrage</p>
07.10.2016	<ul style="list-style-type: none"> Firmware con supporto SSL nelle modalità Client Gestione memoria rivista <p>Per installare questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione allegata!</p>	<p>3.61 auf Anfrage</p>
05.05.2015	<ul style="list-style-type: none"> Firmware con supporto SSL nelle modalità Client Time Switch: gestione errori in caso di file ics non disponibili ottimizzata Sincronizzazione tempo di sistema corretta <p>Per installare questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione allegata!</p>	<p>3.50 auf Anfrage</p>
25.02.2015	<ul style="list-style-type: none"> Firmware con supporto SSL nelle modalità Client Comportamento login ottimizzato Funzione di temporizzazione solo dopo licenza gratuita Download di calendari online mediante HTTPS elaborato 	<p>3.48 auf Anfrage</p>

Data	Modifiche e commenti	Revisione
	<p>Per installare questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione allegata!</p>	
05.05.2014	<ul style="list-style-type: none"> ● Firmware con supporto SSL nelle modalità Client ● Possibilità di inviare e-mail criptate via SSL ● È possibile accedere ai calendari online tramite HTTPS ● UDP - gestione buffer di rete ottimizzato ● Communitystring configurabile per trappole SNMP <p>Per installare questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione allegata!</p>	3.47 auf Anfrage
07.08.2013	<ul style="list-style-type: none"> ● Socket Interface: elaborazione del comando "allout" migliorata ● Time-switch: elaborazione argomenti separati da virgola ottimizzata ● Time-switch: gli spazi vuoti prima dell'URL del calendario adesso vengono ignorati ● SNMP: inserimento di Enable flag allargato 	3.44 auf Anfrage
23.04.2013	<ul style="list-style-type: none"> ● elaborazione ottimizzata di richieste con codifica Transfer: Chunked ● Time-switch: load option "no refresh" corretta ● Time-switch: commutazione orario estivo-orario invernale senza time server corretta ● Time-switch: BYDAY con +/-nWday corretto ● Clock esterno: conversione a UTC ● Pagina SMART: Indicizzazione degli Usertag corretta ● Client HTTP: L'INPUT è stato dato anche attraverso Pending TCP (rimosso) <p>Per installare questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione allegata!</p>	3.42 auf Anfrage

57634 (per il modello con memoria da 1 MB riconoscibile dal firmware esistente fino a V2.xx / Feb 2011)

Firmware corrente

Data	Modifiche e commenti	Revisione
06.02.2018	<ul style="list-style-type: none"> ● Gestione buffer di rete rielaborata <p>Per installare questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione allegata!</p>	2.33 ZIP Download

Firmware precedente

Data	Modifiche e commenti	Revisione
13.08.2013	<ul style="list-style-type: none"> ● aggiunta pagina Smart - aggiunta possibilità di up-/download ● SNMP: Ottimizzata impostazione del trigger di allarme <p>Per installare questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione allegata!</p>	2.29 auf Anfrage
07.08.2013	<ul style="list-style-type: none"> ● Socket Interface: elaborazione del comando "allout" migliorata ● SNMP: inserimento di Enable flag allargato <p>Per installare questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione allegata!</p>	2.30 auf Anfrage
10.08.2011	<ul style="list-style-type: none"> ● Comportamento di invio per allarmi UDP in seguito a interruzione di link migliorato ● Inizializzazione di base all'avvio ottimizzata <p>Per installare questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione allegata!</p>	2.28 auf Anfrage
06.04.2011	<ul style="list-style-type: none"> ● Ottimizzazione dell'upload firmware in ambienti disturbati <p>Per installare questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione allegata!</p>	2.27 auf Anfrage
13.10.2010	<ul style="list-style-type: none"> ● comportamento di bootup ottimizzato <p>Per installare questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione allegata!</p>	2.26 auf Anfrage
29.09.2010	<ul style="list-style-type: none"> ● Problemi con la pagina APP rimossi <p>Per installare questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione allegata!</p>	2.25 auf Anfrage
19.08.2010	<ul style="list-style-type: none"> ● Box-to-box - gestione indirizzi adattata a NAT-Routing ● Login per accesso binario rielaborato <p>Per installare questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione</p>	2.24 auf Anfrage

Data	Modifiche e commenti	Revisione
05.02.2010	<ul style="list-style-type: none">• Processo di aggiornamento modificato• Buffer di rete UDP ampliato• Porta remota UDP impostabile a richiesta• Logica negativa per output configurabile• Per comando socket introdotto stato output access=TOGGLE• DHCP: Device Name = DHCP Name <p style="color: red; font-weight: bold;">Per installare questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione allegata!</p>	2.23 auf Anfrage



www.WuT.de

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)