

Firmware:

Watcher IP 2x2 digitale

Tipo 57654

Firmware corrente

Data	Modifiche e commenti	Revisione
14.01.2010	<ul style="list-style-type: none">• Inserito alias per indirizzi IP e hostname• Inversione delle uscite di commutazione completata• Informazioni dettagliate su indirizzi IP e hostname non raggiungibili portati sulla homepage• Retriggering degli allarmi consentito	3.16 Download ZIP

[Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!](#)

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)