

Firmware:

IP-Watcher 2x2 Digital I/O

Typ 57655

Aktuelle Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
22.06.2015	<ul style="list-style-type: none">Fehler behoben, der bei Abfrageintervallen > 1h nie einen Alarm ausgelöst hat	3.51 ZIP Download



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17
Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)