

Firmware:

## IP-Watcher 2x2 Digital I/O

Tipo 57655

### Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
22.06.2015	<ul style="list-style-type: none"><li>Solucionado el error que no activaba ninguna alarma en los intervalos de comprobación &gt; 1h</li></ul>	3.51 <a href="#">Descarga ZIP</a>



### Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)  
Fax: +49-202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)