

Firmware:

Termoigrometro web ++

Firmware corrente

Data	Modifiche e commenti	Revisione
17.08.2020	<ul style="list-style-type: none"> • TLS: Problemi in caso di handshake TLS eliminato • Il Factory Default Reset poteva non riuscire 	1.45 Download ZIP

Firmware precedente

Data	Modifiche e commenti	Revisione firmware
21.07.2020	<ul style="list-style-type: none"> • TLS: Supporto di TLS 1.2 • Autenticazione server rielaborata • Codifica per messaggio richiesta HTTP corretta • Riconoscimento di richieste OPC incomplete implementato • Errore indice SNMP nella produzione di nomi dinamici corretto • Avvio del sistema ottimizzato • Aggiunto controllo uptime per il modulo di misurazione • Assegnazione della lista guasti degli apparecchi rielaborata 	1.44 Download ZIP
02.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> • Problema nella comunicazione OPC eliminato • Problema nell'indicizzazione nomi SNMP eliminato 	1.40 Download ZIP
31.01.2020	<ul style="list-style-type: none"> • Stack di rete ottimizzato • Lista diagnosi corretta • Upload configurazione accelerato • Introduzione di SSL per collegamenti MQTT • ID client MQTT ora configurabile liberamente • Meccanismo di autenticazione stabilizzato • Comunicazione OPC ottimizzata • Funzionalità DHCP stabilizzata • Problema eliminato: Errore nell'interfaccia apparecchi • Problema eliminato: Errore nell'autenticazione SNMPv3 • Problema eliminato: Errore negli allarmi temporizzati in caso di inserimento ora manuale • Problema eliminato: Errore nell'autenticazione MQTT 	1.39 Download ZIP
28.11.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Problema eliminato: Errore di zoom in visualizzazione • Problema eliminato: Emissione cloud con sensori deselezionati fallita 	1.36 Download ZIP
30.09.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Emissione di punto di rugiada, rapporto di miscelazione ed entalpia tramite tag W&T possibile. (Per la visualizzazione diretta sulla pagina "Il mio sito internet" è necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica sull'apparecchio.) • Adesso i MQTT Topics possono contenere tag W&T • Adesso le password possono essere impostate caricando il file di configurazione. • Problema eliminato: Dopo aver estratto il sensore rimangono visibili gli ultimi valori misurati. • Il problema in SNMPv3 ha potuto causare errori "NotInTimeWindow". • Problema con REST Digest Authentication eliminato. 	1.35 Download ZIP
06.08.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Problemi con reset predefinito di fabbrica eliminati. • Problemi con intervallo ping MQTT eliminati. • Problema eliminato: La flag di retain MQTT potrebbe non essere stata impostata. • Problema eliminato: Messaggio alarm clear con un indice > 12 allarmi è stato inviato erroneamente. • Problemi con riconoscimento del tipo di modulo SNMPv3 eliminati. • Possibili problemi con reset del software eliminati. • Possibili errori di calcolo con numeri negativi eliminati. • Possibili errori di applicazione in caso di utilizzo di determinati server di posta eliminati. • Sistema di fall-back per garantire l'integrità di configurazione dopo aggiornamento del firmware migliorato. • Percorsi standard MQTT aggiunti. • Registrazione apparecchi riservata solo all'utente amministratore. 	1.34 Download ZIP
06.05.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Problema eliminato: L'upload di grossi file di configurazione non è andato a buon fine. • Problema eliminato: Il messaggio TCP-Client non è stato inviato. • Problema eliminato: Errore nello stack SSL eliminato. • Componenti di script aggiornati 	1.32 Download ZIP
26.03.2019	<ul style="list-style-type: none"> • Novità: Supporto di Modbus TCP per l'interrogazione dei valori di misura • Novità: supporto di SNMPv2c e SNMPv3 • Problema con la funzione lente d'ingrandimento. • Problema eliminato: Nessuna visualizzazione dei valori di misura in caso di utilizzo di tag interscambiabili in messaggio HTTP-Request. • Problema eliminato: Nessuna emissione dell'unità con sensore spento. • Problema eliminato: è stato possibile interrompere il riavvio dopo il reset del software. 	1.31 Download ZIP

Data	Modifiche e commenti	Revisione firmware
13.08.2018	<ul style="list-style-type: none"> • Emissione di dati FTP ottimizzata. • Problema di inventarizzazione WuTility eliminato. • Problema eliminato: la selezione di intervallo per l'emissione di memoria di dati non è stata considerata. • Problema eliminato: il collegamento MQTT alla chiusura del collegamento non è stato riavviato. • Problema eliminato: emissione di valori in visualizzazione fallita, quando il nome del sensore conteneva caratteri speciali. • Web-API - è possibile configurare la Cross Origin Request. • Rest - è possibile configurare la Cross Origin Request. 	Download ZIP
30.08.2018	<ul style="list-style-type: none"> • Problema eliminato: Problemi di visualizzazione con il file logger CSV eliminati. • Problema eliminato: I caratteri speciali nella visualizzazione degli apparecchi non sono stati elaborati correttamente. • Problema eliminato: I campi di testo per gli indirizzi del server erano troppo corti per inserimenti alfanumerici. • Problema eliminato: I messaggi di sistema SNMP non sono stati inviati. 	1.27 Download ZIP
08.05.2018	<ul style="list-style-type: none"> • Prima versione firmware 	1.22 Download ZIP



Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis
 GmbH
 Porschestr. 12
 42279 Wuppertal
 Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
 Fax: +49 202/2680-265
 info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)