

Firmware:

# Web-IO 4.0

## 230V Relais 4xNO, 4xCO

Tipo 57838

### Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de Firmware
12.08.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SSL/TLS - Pila de TLS ampliada a la versión 1.2</li> </ul> <p>¡Después de esta actualización ya no es posible volver a las versiones del Firmware anteriores a V1.36!</p> <p>Tras la actualización es necesario ejecutar un reinicio (reset simple) de Web-IO</p> <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	<p>1.44</p> <p><a href="#">Descarga ZIP</a></p>

### Firmware viejo

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de Firmware
02.07.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Web-API - Cross Origin Request ampliada</li> <li>• Acciones - Peticiones HTTP ampliadas con POST</li> <li>• Acciones - Posibilidad de autenticación Token en peticiones HTTP</li> </ul> <p>¡Después de esta actualización ya no es posible volver a las versiones del Firmware anteriores a V1.36!</p> <p>Tras la actualización es necesario ejecutar un reinicio (reset simple) de Web-IO</p> <p>¡Para grabar este Firmware tiene que usarse WuTility en su versión más moderna adjunta!</p>	<p>1.43</p> <p><a href="#">Descarga ZIP</a></p>
05.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acciones - De nuevo es posible el arranque en frío como trigger</li> <li>• Acciones - De nuevo es posible el arranque en caliente como trigger</li> <li>• SNMP - Corregido el problema de indexación en acciones</li> <li>• MQTT - Introducida transmisión SSL y ID de cliente</li> </ul>	1.39
07.01.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acciones - Mejorada la autenticación Digest en peticiones HTTP(S)</li> <li>• Inputs/Outputs - Adaptados los ajustes de filtro e impulso al nuevo controlador del hardware</li> </ul>	1.38
12.12.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloqueo de degradación - activación de JSON incorporado</li> <li>• MQTT - corregido tópico de conexión Last Will</li> <li>• SNMP - corregida la autenticación privada</li> <li>• Fecha y hora - corregido el cálculo de los días de la semana</li> <li>• Página Home: ampliada con casillas de acciones</li> <li>• Config Up/Down Load - tratamiento más rápido (sin Timeout)</li> </ul>	1.37
02.12.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SNMP - corregida la compensación de tiempo en SNMPv3</li> <li>• Modo de impulso - adaptadas las dependencias al restablecer</li> <li>• REST - mayor tolerancia de mayúsculas y minúsculas en los encabezamientos de HTTP</li> <li>• Acciones - aumentada la cantidad de acciones posibles a 30</li> <li>• Acciones - en las peticiones HTTP(S) se aceptan comodines de W&amp;T</li> <li>• Acciones - en las peticiones HTTP(S) mayor tolerancia de mayúsculas y minúsculas en los encabezamientos de HTTP</li> <li>• Nuestra página - solucionados los problemas para representar los tags de W&amp;T</li> <li>• Gestión de memoria - ampliado el espacio de dirección utilizado</li> </ul>	1.36
01.08.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SNMP - mejorada la compatibilidad de OID retrocompatibles</li> <li>• SNMP - compatibilidad hasta SNMPv3</li> <li>• Carga de configuración - optimizado comportamiento timeout</li> <li>• Ampliada la consulta de versión</li> <li>• MQTT - corregido Ping Timeout</li> <li>• Posibilidad de registrar equipos en W&amp;T</li> </ul>	1.35
15.06.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Firmware para la serie cero</li> </ul>	1.32

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestra. 12  
42279 Wuppertal  
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17  
horas)  
Fax: +49-202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)