

Istruzioni:

# Com-Server seriale

Tipo 58511

**Istruzioni correnti:**

Data	Modifiche e commenti	Revisione istruzioni
02.12.2009	Validità dalla revisione firmware 1.58 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuovo assistente di assegnazione IP WuTility</li> <li>• Capitolo Firmware Update ampliato</li> </ul>	2.06 <a href="#">Scarica PDF</a>

**Istruzioni precedenti:**

Data	Modifiche e commenti	Revisione istruzioni
04.05.2009	Validità dalla revisione firmware 1.58 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Receive buffer seriale configurabile inserito</li> <li>• Capitolo "riindirizzamento COM" aggiornato</li> </ul>	2.05 <a href="#">Scarica PDF</a>
21.05.2008	Validità dalla revisione firmware 1.58 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riindirizzamento COM 3.00 inserito</li> <li>• Comunicazione OPC inserita</li> </ul>	2.04 <a href="#">Scarica PDF</a>
15.08.2007	Validità dalla revisione firmware 1.52 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborazione del carattere protocollo con trasmissione ASCII nella modalità client FTP</li> </ul>	2.03 <a href="#">Scarica PDF</a>
06.11.2006	Validità dalla revisione firmware 1.52 <ul style="list-style-type: none"> <li>• DHCP inserito</li> <li>• DNS inserito</li> <li>• Porta TCP per Controlport impostabile</li> </ul>	2.02 <a href="#">Scarica PDF</a>
13.02.2006	Com-Server Standard Industry 10BT - hardware, firmware, protocolli Validità dalla revisione firmware 1.48	2.01 <a href="#">Scarica PDF</a>