

Firmware:

**Com-Server 10BaseT, 5 V**

Tipo 58511

**Firmware corrente**

Data	Modifiche e commenti	Revisione
08.01.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modalità server FTP: interruzione del collegamento irregolare tenuto in considerazione dal client</li> <li>L'SNMP è stato disattivato dopo l'aggiornamento a 1.71</li> </ul> <p>Per trasmettere questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione allegata!</p> <p>La configurazione corrente del Com-Server <i>non</i> viene influenzata da un aggiornamento del firmware. Un eventuale ripristino successivo dell'impostazione di fabbrica del Com-Server attiva tuttavia il client DHCP. Dettagli relativi al funzionamento DHCP ed eventualmente alla sua disattivazione sono riportati nelle <a href="#">istruzioni correnti</a>.</p>	<a href="#">1.72</a> <a href="#">Download ZIP</a>

**Firmware precedente**

Data	Modifiche e commenti	Revisione
10.07.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Box-to-box: attivato Dispatch Char nello slave</li> <li>modalità SLIP ottimizzata</li> <li>DHCP: ottimizzazione in caso di alto carico di dati</li> </ul> <p>Per trasmettere questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione allegata!</p> <p>La configurazione corrente del Com-Server <i>non</i> viene influenzata da un aggiornamento del firmware. Un eventuale ripristino successivo dell'impostazione di fabbrica del Com-Server attiva tuttavia il client DHCP. Dettagli relativi al funzionamento DHCP ed eventualmente alla sua disattivazione sono riportati nelle <a href="#">istruzioni correnti</a>.</p>	<a href="#">1.71</a> <a href="#">Download ZIP</a>
24.01.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ottimizzazione dell'upload firmware in ambienti disturbati</li> </ul> <p>Per trasmettere questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione allegata! La configurazione corrente del Com-Server <i>non</i> viene influenzata da un aggiornamento del firmware. Un eventuale ripristino successivo dell'impostazione di fabbrica del Com-Server attiva tuttavia il client DHCP. Dettagli relativi al funzionamento DHCP ed eventualmente alla sua disattivazione sono riportati nelle <a href="#">istruzioni correnti</a>.</p>	<a href="#">1.67</a> <a href="#">Download ZIP</a>
22.12.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supporto di pacchetti UDP/IP frammentati</li> </ul> <p>La configurazione corrente del Com-Server <i>non</i> viene influenzata da un aggiornamento del firmware. Un eventuale ripristino successivo dell'impostazione di fabbrica del Com-Server attiva tuttavia il client DHCP. Dettagli relativi al funzionamento DHCP ed eventualmente alla sua disattivazione sono riportati nelle <a href="#">istruzioni correnti</a>.</p>	<a href="#">1.66</a> <a href="#">Download ZIP</a>
11.01.2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modificato comportamento keep-alive nella modalità box-to-box</li> <li>Adatta lunghezza minima ethernet-frames</li> <li>Rielaborazione del comportamento di reset nella modalità DHCP</li> </ul> <p>La configurazione corrente del Com-Server <i>non</i> viene influenzata da un aggiornamento del firmware. Un eventuale ripristino successivo dell'impostazione di fabbrica del Com-Server attiva tuttavia il client DHCP. Dettagli relativi al funzionamento DHCP ed eventualmente alla sua disattivazione sono riportati nelle <a href="#">istruzioni correnti</a>.</p>	<a href="#">1.64</a> <a href="#">Download ZIP</a>

Data	Modifiche e commenti	Revisione
04.05.2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NOVITÀ: Buffer di ingresso seriale impostabile</li> <li>• Handshake software ottimizzato</li> <li>• Comportamento DHCP ottimizzato in seguito a interruzione del link</li> <li>• Correzione SNMP incl. nuovo MIB 1.23</li> </ul> <p>La configurazione corrente del Com-Server non viene influenzata da un aggiornamento del firmware. Un eventuale ripristino successivo dell'impostazione di fabbrica del Com-Server attiva tuttavia il client DHCP. Dettagli relativi al funzionamento DHCP ed eventualmente alla sua disattivazione sono riportati nelle <a href="#">istruzioni correnti</a>.</p>	<a href="#">1.62</a> <a href="#">Download ZIP</a>
13.12.2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produzione ciclica di pacchetti GARP</li> <li>• Salvataggio dei file di configurazione ottimizzato</li> </ul> <p>La configurazione corrente del Com-Server non viene influenzata da un aggiornamento del firmware. Un eventuale ripristino successivo dell'impostazione di fabbrica del Com-Server attiva tuttavia il client DHCP. Dettagli relativi al funzionamento DHCP ed eventualmente alla sua disattivazione sono riportati nelle <a href="#">istruzioni correnti</a>.</p>	<a href="#">1.58</a> <a href="#">Download ZIP</a>
28.11.2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzazione nel menu Telnet corretta</li> </ul> <p>La configurazione corrente del Com-Server non viene influenzata da un aggiornamento del firmware. Un eventuale ripristino successivo dell'impostazione di fabbrica del Com-Server attiva tuttavia il client DHCP. Dettagli relativi al funzionamento DHCP ed eventualmente alla sua disattivazione sono riportati nelle <a href="#">istruzioni correnti</a>.</p>	<a href="#">1.53</a> <a href="#">Download ZIP</a>
08.11.2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NOVITÀ: protocollo DHCP</li> <li>• NOVITÀ: protocollo DNS</li> <li>• Porta TCP configurabile per il Controlport</li> <li>• Protocollo RARP rielaborato</li> </ul> <p>La configurazione corrente del Com-Server non viene influenzata da un aggiornamento del firmware. Un eventuale ripristino successivo dell'impostazione di fabbrica del Com-Server attiva tuttavia il client DHCP. Dettagli relativi al funzionamento DHCP ed eventualmente alla sua disattivazione sono riportati nelle <a href="#">istruzioni correnti</a>.</p>	<a href="#">1.52</a> <a href="#">Download ZIP</a>
29.05.2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampliamento del protocollo socket seriale</li> <li>• Upload delle configurazioni ottimizzato</li> <li>• Segnalazione LED dello stato della connessione corretta</li> </ul>	<a href="#">1.50</a> <a href="#">Download ZIP</a>
15.02.2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modello successivo relativo al Com-Server 58211</li> </ul>	<a href="#">1.49</a> <a href="#">Download ZIP</a>