

Firmware:

Modem LAN, 10/100BT, 24 V

Tipo 58620

Pacchetto firmware (stack TCP/IP + interprete modem)**Firmware corrente**

Data	Modifiche e commenti	Revisione
25.01.2011	<ul style="list-style-type: none">interprete modem = 1.14Supporto di pacchetti UDP/IP frammentatiOttimizzazione dell'upload firmware in ambienti disturbati <p>Per trasmettere questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione allegata!</p> <p>Il rispettivo manuale contiene le istruzioni per l'aggiornamento dei singoli componenti firmware.</p>	2.11 Download ZIP

Firmware precedente

Data	Modifiche e commenti	Revisione
09.02.2010	<ul style="list-style-type: none">interprete modem = 1.14Gestione ottimizzata in combinazione con WuTilityIstruzioni rielaborateImpostazioni di fabbrica modificate:<ul style="list-style-type: none">Verifica Keep-Alive = 5 sControlport disattivata <p>Il rispettivo manuale contiene le istruzioni per l'aggiornamento dei singoli componenti firmware.</p>	2.10 su richiesta