

W&I conecta

Interfaces para TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,
fibra óptica de vidrio y de plástico, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analógico, ISA, PCI



Firmware:

Com-Server Highspeed 100BaseFX

Tipo 58651

Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
11.11.2022	<ul style="list-style-type: none">Actualización de seguridad: gestión de sesiones WBM (VDE-2022-057)DHCP: corregido problema con relés DHCP	1.78 Descarga ZIP

Firmware viejo

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
04.03.2021	<ul style="list-style-type: none">Actualizaciones de seguridad	1.77 Descarga ZIP
29.07.2019	<ul style="list-style-type: none">Corregidos puntos débiles parcialmente críticos en la gestión basada en la web (VDE-2022-043)Solucionado el problema en DHCP por Lease-Time infinitoCorrecciones en el modo SLIP	1.76 Descarga ZIP
30.04.2015	<ul style="list-style-type: none">Corregido: cierre de una conexión TCP con la condición de stop handshake y datos de envío pendientesCorregido: DHCP en enlaces inestables durante la fase de arranque <p>¡Para transferir este Firmware es necesario utilizar la última versión adjunta de WuTility!</p>	1.73 Descarga ZIP
08.01.2015	<ul style="list-style-type: none">Modo FTP-Server: tiene en cuenta la irregular cancelación de la conexión por parte del clienteSNMP estaba desactivado tras la actualización a 1.71 <p>¡Para transferir este Firmware es necesario utilizar la última versión adjunta de WuTility!</p>	1.72 Descarga ZIP
10.07.2014	<ul style="list-style-type: none">Páginas web optimizadas para IE10Box-to-Box: Dispatch Char en Slave activadomodo SLIP optimizadoDHCP: optimización para elevadas cargas de datos <p>¡Para transferir este Firmware es necesario utilizar la última versión adjunta de WuTility!</p>	1.71 Descarga ZIP
21.01.2011	<ul style="list-style-type: none">Optimización de la carga del Firmware en entornos perturbados <p>¡Para transferir este Firmware es necesario utilizar la última versión adjunta de WuTility!</p>	1.67 Descarga ZIP
22.12.2010	<ul style="list-style-type: none">Compatibilidad con paquetes UDP/IP fragmentadosOptimizaciones de gestión basada en web	1.66 Descarga ZIP
11.01.2010	<ul style="list-style-type: none">Comportamiento Keep-Alive en el modo Box-to-Box modificadoLongitud mínima de Ethernet-Frames adaptadaRevisión del comportamiento de reset en el modo DHCP	1.64 Descarga ZIP
04.05.2009	<ul style="list-style-type: none">Comportamiento DHCP optimizado tras interrumpir enlaceCorrección SNMP incl. nuevo MIB 1.23Corrección del divisor configurable de la velocidad en baudiosCorrección del modo IP-Bus	1.62 Descarga ZIP
03.03.2008	<ul style="list-style-type: none">Versión base	1.59 Descarga ZIP

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)