

Firmware:

# Emulatore modem AT

Tipo 58666

**Firmware corrente**

Data	Modifiche e commenti	Revisione
24.07.2019	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eliminazione di punti deboli in parte critici nella gestione basata sul web</li><li>• Lettura del registro errori UART corretta</li></ul>	1.48 <a href="#">Download ZIP</a>

[Visualizzare firmware precedente...](#)[Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!](#)

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)  
Fax: +49 202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)