

Istruzioni:

Com-Server UL

Tipo 58669

Avvisi di sicurezza

Istruzioni attuali

Data	Modifiche e commenti	Revisione istruzioni
12.07.2018	<ul style="list-style-type: none"> Prima versione 	1.00 Scarica PDF

Installazione e configurazione

Istruzioni attuali

Data	Modifiche e commenti	Revisione istruzioni
09.11.2022	<ul style="list-style-type: none"> Elaborazione allegato Correzioni ortografiche 	2.19 Scarica PDF

Istruzioni precedenti:

Data	Modifiche e commenti	Revisione istruzioni
25.01.2022	<ul style="list-style-type: none"> Ampliamenti capitolo UDP-peer Riindirizzamento COM per Windows: Aggiornamento delle versioni Windows supportate 	2.17 Scarica PDF
29.11.2021	<ul style="list-style-type: none"> Nuovo tipo di funzionamento: Modo Client TCP con crittografia TLS-PSK Ulteriori istruzioni security 	2.16 Scarica PDF
19.10.2021	<ul style="list-style-type: none"> Nuovo tipo di funzionamento: comunicazione crittografata via porte COM virtuali (Encrypted COM port redirector) 	2.15 Scarica PDF
23.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> Istruzioni combi per piattaforma hardware Gestione basata sul web mediante HTTPS Gestione certificato Formula per divisore velocità di Baud corretta 	2.14 Scarica PDF
12.07.2018	<ul style="list-style-type: none"> Prima versione 	1.00 Scarica PDF