

Istruzioni:

Com-Server UL

Tipo 58669

Avvisi di sicurezza

Istruzioni attuali

Data	Modifiche e commenti	Revisione istruzioni
12.07.2018	<ul style="list-style-type: none"> Prima versione 	<p>1.00</p> <p>Scarica PDF</p>

Installazione e configurazione

Istruzioni attuali

Data	Modifiche e commenti	Revisione istruzioni
10.01.2024	<ul style="list-style-type: none"> Nuova modalità operativa Modbus/TCP-Gateway 	<p>2.20</p> <p>Scarica PDF</p>

Istruzioni precedenti:

Data	Modifiche e commenti	Revisione istruzioni
09.11.2022	<ul style="list-style-type: none"> Elaborazione allegato Correzioni ortografiche 	<p>2.19</p> <p>Scarica PDF</p>
25.01.2022	<ul style="list-style-type: none"> Ampliamenti capitolo UDP-peer Riindirizzamento COM per Windows: Aggiornamento delle versioni Windows supportate 	<p>2.17</p> <p>Scarica PDF</p>
29.11.2021	<ul style="list-style-type: none"> Nuovo tipo di funzionamento: Modo Client TCP con crittografia TLS-PSK Ulteriori istruzioni security 	<p>2.16</p> <p>Scarica PDF</p>
19.10.2021	<ul style="list-style-type: none"> Nuovo tipo di funzionamento: comunicazione crittografata via porte COM virtuali (Encrypted COM port redirector) 	<p>2.15</p> <p>Scarica PDF</p>
23.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> Istruzioni combi per piattaforma hardware Gestione basata sul web mediante HTTPS Gestione certificato Formula per divisore velocità di Baud corretta 	<p>2.14</p> <p>Scarica PDF</p>
12.07.2018	<ul style="list-style-type: none"> Prima versione 	<p>1.00</p> <p>Scarica PDF</p>

