

Herramientas actuales:

WuTility - Herramienta de inventarización y gerencia



Búsqueda activa de productos Web-IO y Com-Servers en la Subnet local y visualización inmediata de todas las informaciones importantes. Otras funciones más son la adjudicación rápida de parámetros base de red, copiar bloques completos de configuración, carga de actualizaciones de Firmware y acceso directo de la configuración Telnet.

Fecha	Cambios y comentarios	Revisiones
06.01.2023	<ul style="list-style-type: none"> Revisada la entrada desde la línea de comandos 	<p>4.81</p> <p>Descarga EXE (aprox. 4,7 MB)</p>
23.05.2022	<ul style="list-style-type: none"> Mejorada la confirmación de contraseña controlada por listas en las actualizaciones en masa 	<p>4.78</p> <p>Descarga EXE (aprox. 4,7 MB)</p>
18.05.2022	<ul style="list-style-type: none"> Prolongado el timeout para la actualización de firmware Revisada la entrada desde la línea de comandos 	<p>4.77</p> <p>Descarga EXE (aprox. 4,7 MB)</p>
02.02.2022	<ul style="list-style-type: none"> Mejorada la identificación o presentación del software de seguridad instalado en el diálogo de información 	<p>4.76</p> <p>Descarga EXE (aprox. 4,6 MB)</p>
16.11.2021	<ul style="list-style-type: none"> Solucionado el error en el manejo de la dirección MAC para la actualización en masa 	<p>4.75</p> <p>Descarga EXE (aprox. 4,6 MB)</p>
07.07.2021	<ul style="list-style-type: none"> Agregado aviso relativo a una eventual limitación en el listado de software de seguridad Configuración de red vía BootP: suprimida la limitación de longitud de la contraseña Eliminado error en verificación de compatibilidad dentro de la actualización en masa 	<p>4.74</p> <p>Descarga EXE (aprox. 4,6 MB)</p>
19.03.2021	<ul style="list-style-type: none"> Direcciones IP visibles en el diálogo del método de inventarización Solucionado error en el asistente del firmware El paquete de instalación ya no contiene ningún PuttyTel 	<p>4.71</p> <p>Descarga EXE (aprox. 5,2 MB)</p>
24.11.2020	<ul style="list-style-type: none"> Solucionado el problema de inventarización de nuevos dispositivos Solucionado el problema de timeout durante la carga y descarga de los archivos de configuración 	<p>4.70</p> <p>Descarga EXE (aprox. 5,2 MB)</p>
01.07.2020	<ul style="list-style-type: none"> Compatibilidad con nuevos equipos de W&T Con Config-Upload se puede transmitir opcionalmente la dirección de IP 	<p>4.68</p> <p>Descarga EXE (aprox. 5,2 MB)</p>
12.05.2020	<ul style="list-style-type: none"> Compatibilidad con nuevos equipos de W&T Mejoras en el diálogo de actualización 	<p>4.66</p> <p>Descarga EXE (aprox. 5,2 MB)</p>
09.01.2019	<ul style="list-style-type: none"> Compatibilidad con nuevos equipos de W&T 	<p>4.56</p> <p>Descarga EXE (aprox. 5,1 MB)</p>

Fecha	Cambios y comentarios	Revisiones
28.11.2018	<ul style="list-style-type: none"> • Compatibilidad con nuevos equipos de W&T • Varios detalles optimizados en la configuración de carga y descarga y en la inventarización 	4.52 EXE aprox. 5,1 MB [a consulta]
22.09.2017	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha completado la compatibilidad de Web-IO 4.0 #57734 	4.50 EXE aprox. 4,5 MB [a consulta]
15.11.2016	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha agregado compatibilidad con Web-IO 4.0 	4.42 EXE aprox. 4,5 MB [a consulta]
11.12.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Soporta la carga/descarga de la configuración en formato JSON (para Web-Termómetros actuales) • Error en selección del método de inventarización • Solucionado error en activación de actualización • Inventarización revisada • Nuevo paquete de setup como *.exe 	4.30 EXE aprox. 4,5 MB [a consulta]
10.07.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Timing ajustable para rango de direcciones de Scan • Información ampliada sobre los productos de seguridad • Inventarización optimizada en varios PC interconectados • Nuevo paquete de setup como *.exe 	4.20 EXE aprox. 2,58 MB [a consulta]
17.07.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Implementado nuevo hardware de equipos W&T • Solucionado problema de actualización en equipos con contraseña de sistema • Optimizada la identificación del software de seguridad instalado • Optimizada la copia de datos de configuración entre equipos • Revisada y optimizada la instalación MSI 	4.13 ZIP aprox. 1,59 MB [a consulta]
27.04.2012	<ul style="list-style-type: none"> • Agregadas etiquetas de identificación para los nuevos aparatos 	4.04 ZIP aprox. 1,44 MB [a consulta]
02.02.2012	<ul style="list-style-type: none"> • Con la nueva generación de aparatos ya es posible asignar direcciones DNS • Compatibilidad de aparatos con varias interfaces de red 	4.03 ZIP aprox. 1,44 MB [a consulta]
05.05.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobación y almacenamiento temporal de la información de los equipos ampliada con nueva generación de equipos. 	3.87 ZIP aprox. 1,44 MB [a consulta]
11.02.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Agregada opción para registrar los equipos 	3.85 ZIP aprox. 1,44 MB [a consulta]
25.01.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Solucionado el error de aplicación al iniciarse el asistente FW 	3.84 ZIP aprox. 1,44 MB [a consulta]
24.01.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Upload del Firmware con optimización de errores • Compatibilidad con aparatos W&T actuales 	3.83 ZIP aprox. 1,44 MB [a consulta]
11.01.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Compatibilidad con aparatos W&T actuales 	3.82 ZIP aprox. 1,42 MB [a consulta]
12.11.2010	<ul style="list-style-type: none"> • La ventana de información muestra el número de interfaces así como el estado de Firewall (a partir de XP) y del software antivirus • Columnas de la tabla adicionales y opcionales para Subnet Mask y Gateway • Optimizada la carga y descarga de XML • Compatibilidad con aparatos W&T actuales 	3.80 ZIP aprox. 1,42 MB [a consulta]
09.06.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Carga y descarga de la configuración en servidor USB • Actualización de Firmware para Motherbox optimizado 	3.73 ZIP aprox. 1,4 MB [a consulta]

Fecha	Cambios y comentarios	Revisiones
09.02.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Función de inventario optimizada para ordenadores conectados a varias redes • Compatibilidad con aparatos W&T actuales 	3.72 ZIP aprox. 1,4 MB [a consulta]
26.11.2009	<ul style="list-style-type: none"> • Asistente de adjudicación de IP optimizado • Soporpte de los aparatos W&T actuales incluido el servidor USB 	3.71 ZIP aprox. 1,4 MB [a consulta]
23.04.2009	<ul style="list-style-type: none"> • Optimización de descargas XML 	3.63 ZIP aprox. 1,3 MB [a consulta]
26.11.2008	<ul style="list-style-type: none"> • Optimación del asistente de Firmware incl. archivo Log • Optimación de la inventarización automática 	3.61 ZIP aprox. 1,7 MB [a consulta]
22.08.2008	<ul style="list-style-type: none"> • Problema con signos especiales en contraseñas solucionado • Timing optimado del asistente de Firmware • Instalación exclusivamente vía msi 	3.51 ZIP aprox. 1,6 MB [a consulta]
21.05.2008	<ul style="list-style-type: none"> • Buffer receptor ampliado de inventarización (aprox. 1800 aparatos) • Apoyo de aparatos actuales • Correcciones de embellecimiento en el asistente del Firmware 	3.50 ZIP aprox. 4,9 MB [a consulta]
13.11.2007	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo de aparatos actuales • Asistente optimado de actualización 	3.46 ZIP aprox. 5,2 MB [a consulta]
25.09.2007	<ul style="list-style-type: none"> • Optimación de la función Firmware-Update para div. aparatos 	3.43 ZIP aprox. 4,8 MB [a consulta]
04.09.2007	<ul style="list-style-type: none"> • Optimación en actualización de Firmware y conversión XML • Diversas correcciones de embellecimiento 	3.42 ZIP aprox. 4,8 MB [a consulta]
16.07.2007	<ul style="list-style-type: none"> • Correcciones/Optimaciones en la adjudicación de IP y actualización del Firmware • Correcciones/Ampliaciones para el servicio con Windows Vista • Soporte de nuevas generaciones de aparatos (W&T servidor RFID, Web-IO Clima PoE ...) 	3.41 ZIP aprox. 4,9 MB [a consulta]
06.09.2006	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de Web-IO Digital con Firmware de salida vieja optimada 	3.24 ZIP aprox. 4,9 MB [a consulta]
04.08.2006	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarización de aparatos ampliados y optimados • Conversión automática optimada de configuraciones XML • Asistente optimado de actualización 	3.21 ZIP aprox. 4,9 MB [a consulta]
29.05.2006	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliación: Realce en color de una zona IP seleccionable 	3.10 ZIP aprox. 4,7 MB [a consulta]
20.03.2006	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo del Com-Server Standard Industry 58511 	3.09 ZIP aprox. 4,7 MB [a consulta]
26.01.2006	<ul style="list-style-type: none"> • Debugging y optimación de la conversión XML • Solicitud automática de versión en aparatos añadidos manualmente • Diversas correcciones de embellecimiento 	3.08 ZIP aprox. 4,7 MB [a consulta]
21.10.2005	<ul style="list-style-type: none"> • Problema al asignar dirección de existencias antiguas solucionado • Regulación modificada Timeout al leer archivos XML 	3.06 ZIP aprox. 4,9 MB [a consulta]

Fecha	Cambios y comentarios	Revisiones
02.08.2005	<ul style="list-style-type: none"> • Solucionar problema en instalaciones con más de 50 aparatos (WebIO, Com-Server) • Correcciones de embellecimiento en diálogos 	3.04 ZIP aprox. 4,8 MB [a consulta]
12.05.2005	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo optimado en la puesta en funcionamiento de los aparatos / ¡Arranque fácil! (todos los parámetros base de red se asignan dentro del diálogo) • Optimación de la superficie del usuario • Versiones alemana e inglesa separadas 	3.03 ZIP aprox. 4,8 MB [a consulta]
07.02.2005	<ul style="list-style-type: none"> • Activación del Web Based Management con Com-Servers multipuertos • Apoyo de los EnOcean Com-Servers 	2.63 ZIP aprox. 625 KB [a consulta]
23.12.2004	<ul style="list-style-type: none"> • Las direcciones IP se pueden sobrescribir protegidas por contraseña (Sólo con Firmware actual de aparatos) • Redefinición de la columna <i>ID de producto</i> • Función <i>Reset to defaults</i> corregida 	2.61 ZIP aprox. 625 KB [a consulta]
29.10.2004	<ul style="list-style-type: none"> • Herramienta de inventarización y gerencia para W&T Aparatos de red 	2.53 ZIP aprox. 621 KB [a consulta]



Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)