

Firmware:

RFID-Server

Typ 95001

Aktuelle Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
23.06.2008	<ul style="list-style-type: none">Zeitzonenumschaltung optimiert, DNS - Fehler werden bei der Timeserverabfrage angezeigt <p>Die aktuelle Konfiguration des RFID-Servers wird durch einen Firmware-Upgrade nicht beeinflusst! Zum Einspielen dieser Firmware muss WuTility in der neusten beigefügten Version verwendet werden!</p>	4.26 ZIP Download

[Ältere Firmware anzeigen...](#)



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)