

Aktuelle Anleitungen:

Centronics Leitungstreiber

Typ 10501, 20001**PC Parallel Signal Conditioner, Typ 10501**

Datum	Änderungen und Kommentare	Anleitungs-Revision
01.10.1998	alle Geräte-Revisionen	1.00 PDF Download

Centronics Line Driver Set, Typ 20001

Datum	Änderungen und Kommentare	Anleitungs-Revision
23.08.2004	alle Geräte-Revisionen mit RS422-Schnittstelle	1.00 PDF Download



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17
Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)