

Firmware:

**pure.box 2 SD****Tipo 50514****Firmware actual**

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
07.11.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>Solucionado el error que ralentiza el arranque del sistema</li></ul> <p><b>Atención:</b> ¡Los programas C y C++ propios tienen que ser generados de nuevo con el nuevo Cross-Compiler para el uso con este Firmware!</p> <p><a href="#">a la página de la aplicación</a></p>	1.53 <a href="#">ZIP Download</a>

**Firmware viejo**

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
06.06.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>Actualización de los componentes de código abierto</li></ul>	1.48 <a href="#">auf Anfrage</a>
13.06.2016	<ul style="list-style-type: none"><li>Actualización de los componentes de código abierto</li></ul>	1.43 <a href="#">auf Anfrage</a>
17.03.2016	<ul style="list-style-type: none"><li>Actualización de los componentes de código abierto</li><li>Servidor FTP ampliado a FTPS</li></ul>	1.42 <a href="#">auf Anfrage</a>
16.06.2015	<ul style="list-style-type: none"><li>Actualización de los componentes de código abierto</li></ul>	1.37 <a href="#">auf Anfrage</a>