

Firmware:

pure.box 3 Serial / USB / WLAN

Tipo 50517

Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
10.12.2019	<ul style="list-style-type: none">Solucionado el problema en la sincronización de tiemposactualizados los componentes Open-Source <p>Atención: ¡Una vez instalada la versión 1.61 ya no es posible volver a un Firmware anterior!</p> <p>Atención: ¡Los programas C y C++ propios tienen que ser generados de nuevo con el nuevo Cross-Compiler para el uso a partir de este Firmware!</p>	1.61 Descarga ZIP

[Mostrar firmware viejo...](#)**Le atendemos personalmente:**

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17
horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifiquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)