

Firmware:

## SD Data Station

Typ 50541

### Aktuelle Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
07.11.2018	<ul style="list-style-type: none"><li>Fehler behoben, der den Systemstart verlangsamt hat</li></ul>	1.30 <a href="#">ZIP Download</a>

[Ältere Firmware anzeigen...](#)



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17  
Uhr)  
Fax: 0202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)