

Instrucciones:

Servidor USB industrial

Tipo 53641

Instrucciones actuales:

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de instrucciones
07.07.2011	<ul style="list-style-type: none">Nuevas funciones de el redireccionamiento de USBPlug/Unplug virtual controlado por batch/script	1.03 Descarga PDF

Instrucciones viejas:

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de instrucciones
30.03.2010	<ul style="list-style-type: none">Página 19: Corrección del IP por defecto	1.02 Descarga PDF
17.02.2010	<ul style="list-style-type: none">Versión 1.01 incl. licencia	1.01 Descarga PDF

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)