

Firmware:

Microwall Bridge

Typ 55411

Aktuelle Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
17.04.2024	<ul style="list-style-type: none">Fix: Problem bei Firewall-Regeln mit Src-Adressen aus anderen Netzwerken behobenOptische Verbesserung des WBMUpdate Open-Source-Komponenten <p>Ein Downgrade auf Firmware-Versionen kleiner 1.10 ist nach diesem Update nicht mehr möglich.</p>	1.10 ZIP Download

Ältere Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
28.09.2023	<ul style="list-style-type: none">Fix: Ping auf lokale Interfaces schlug ohne Firewall-Regel fehlKleinere Bugfixes WBM <p>Ein Downgrade auf Firmware-Versionen kleiner 1.09 ist nach diesem Update nicht mehr möglich.</p>	1.09 auf Anfrage
30.03.2023	<ul style="list-style-type: none">Update Open-Source-Komponenten	1.08 auf Anfrage