

Firmware:

WLAN Client Bridge

Tipo 55611

Firmware actual

| Fecha | Cambios y comentarios | Revisión |
|------------|---|--------------------------------------|
| 29.06.2016 | <ul style="list-style-type: none">• Optimizaciones o correcciones de gestión basada en web• WLAN-Scan optimizado• Comportamiento en WLAN optimizado• Tratamiento de certificados optimizado• Carga y descarga de la configuración | 1.09 Descarga ZIP |

Firmware viejo

| Fecha | Cambios y comentarios | Revisión |
|------------|---|--------------------|
| 21.01.2016 | <ul style="list-style-type: none">• Optimizaciones o correcciones de gestión basada en web• WLAN-Scan optimizado | 1.06 a consulta |
| 29.09.2015 | <ul style="list-style-type: none">• primera versión | 1.05 a consulta |

**Le atendemos personalmente:**

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)