

Firmware:

Web-Thermograph

Typ 57605

Aktuelle Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
23.11.2007	<ul style="list-style-type: none"> Problem in UDP-Kommunikation behoben 	1.50 / 1.41 ZIP Download

Ältere Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
22.08.2006	<ul style="list-style-type: none"> CSV-Anhang Mail: Data since last report hinzugefügt Community string TRAP hinzugefügt 	1.50 / 1.36 auf Anfrage
07.03.2006	<ul style="list-style-type: none"> Automatische Anpassung der Schriftgröße im neuen Java-Applet eingefügt 	1.48 / 1.33 auf Anfrage
22.02.2006	<ul style="list-style-type: none"> Anpassung der CRON Auswertung mit Wildcards 	1.48 / 1.31 auf Anfrage
11.01.2006	<ul style="list-style-type: none"> Problem mit Java-Applet behoben 	1.47 / 1.30 auf Anfrage
02.01.2006	<ul style="list-style-type: none"> Problem in Alarm-Routine beseitigt CRON-Syntax für Alarme hinzugefügt Problem im DNS-Handling behoben 	1.47 / 1.29 auf Anfrage
28.07.2005	<ul style="list-style-type: none"> FTP-Client-Funktion hinzugefügt 	1.45 / 1.26 auf Anfrage
28.06.2005	<ul style="list-style-type: none"> Problem mit Factory Default Reset behoben 	1.45 / 1.25 auf Anfrage
20.05.2005	<ul style="list-style-type: none"> XML-Upload Rückmeldung angepasst 	1.45 / 1.24 auf Anfrage
28.04.2005	<ul style="list-style-type: none"> SMTP-Authentication realisiert: ESMT, POP3 before SMTP DNS-Auflösung ohne Speichern sofort möglich Fehler in "CheckConfig" Funktion werden als Link ausgegeben Dynamische Source Ports für Client Prozesse 	1.45 / 1.23 auf Anfrage
28.01.2005	<ul style="list-style-type: none"> Java-Applet überarbeitet Aufzeichnung der Daten ohne Link implementiert Kalenderfunktion überarbeitet 	1.44 / 1.22 auf Anfrage
23.12.2004	<ul style="list-style-type: none"> Interoperabilitätsproblem mit einigen DHCP-Servern beseitigt Vergabe/Änderung der IP-Adresse mit WuTility ist auch bei IP-Adresse > 0.0.0.0 möglich (Nur in Verbindung mit WuTility ab Version 2.61) Endlosschleife bei serieller IP-Vergabe und Angabe von ".1" beseitigt 	1.44 / 1.20 auf Anfrage
26.10.2004	<ul style="list-style-type: none"> Speicherverwaltung optimiert Problem in Autoscale-Funktion behoben 	1.41 / 1.20 auf Anfrage

möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)