

Firmware:

## Web-IO digitale, 24x input, 24x output, 19" OEM

Tipo 57632

### Firmware corrente

Data	Modifiche e commenti	Revisione
21.02.2014	<ul style="list-style-type: none"><li>• Numero dei buffer di rete in UDP aumentato</li><li>• SNMP: Ottimizzata impostazione dei trigger di allarme</li><li>• Inizializzazione di base all'avvio ottimizzata</li><li>• Ottimizzazione dell'upload firmware in ambienti disturbati</li><li>• comportamento di bootup ottimizzato</li><li>• Box-to-box - gestione indirizzi adattata a NAT-Routing</li><li>• Login per accesso binario rielaborato</li><li>• Buffer di rete UDP ampliato</li><li>• Porta remota UDP impostabile a richiesta</li><li>• Logica negativa per output configurabile</li><li>• Per comando socket introdotto stato output access=TOGGLE</li><li>• DHCP: Device Name = DHCP Name</li></ul> <p>Per installare questo firmware, WuTility deve essere utilizzato nell'ultimissima versione allegata!</p>	2.32 <a href="#">Download ZIP</a>

[Visualizzare firmware precedente...](#)