

Firmware:

## Web-IO Analog-In 2x 0..20mA

Typ 57642

### Aktuelle Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
10.07.2017	<ul style="list-style-type: none"><li>Fehler bei Cloud-Zugriff behoben <i>Cloud nicht unterstützt</i></li></ul> <p>Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Update mindestens über die Version 1.60 verfügt!</p>	1.83 <a href="#">ZIP Download</a>

[Ältere Firmware anzeigen...](#)



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17  
Uhr)  
Fax: 0202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)