

Firmware:

Web-IO 4.0 Digital 12xIn, 12xOut

Tipo 57730

Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
03.11.2022	<ul style="list-style-type: none">DHCP - Ampliada la evaluación de las flags opcionalesOPC UA - Corregida la carga del URI de la aplicaciónConfig Upload - Corregida la confirmación de parámetrosSystem Start - Optimizada la inicialización de la configuración	1.63 Descarga ZIP

[Mostrar firmware viejo...](#)**Le atendemos personalmente:**

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17
horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)