

Firmware:

Web-IO 4.0 230V relé 1xNO, 1xCO**Tipo 57832****Firmware actual**

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
05.04.2022	<ul style="list-style-type: none">• Contraseñas - rechazo de caracteres no permitidos• Actualización de firmware - posibilidad de inicio con botón en el entorno• Acceso de emergencia - agregada página de login que faltaba• SNMP - MIBs y OIDs completados• OPC UA - posibilidad de ajustar los ID de nodos vía carga de listas• Acciones - optimizada la conmutación de varias salidas <p>Por favor, utilice para la actualización la versión actual disponible de WuTility.</p>	1.56 Descarga ZIP

[Mostrar firmware viejo...](#)**Le atendemos personalmente:**

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17
horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)