

Firmware:

rule.box Digital 2xIn, 2xOut

Typ 57920

Aktuelle Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
13.01.2023	<ul style="list-style-type: none">• verschlüsselte Verbindungen zum MQTT-Broker wieder möglich• Node-RED - Komponenten aktualisiert <p>Vor dem Einspielen dieser Version muss zunächst auf die Version 1.21 aktualisiert werden! Nach dem Einspielen dieser Version ist ein Downgrade auf eine vorherige Version nicht mehr möglich!</p>	1.35 ZIP Download

[Ältere Firmware anzeigen...](#)



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)