

Firmware:

**Modem LAN, 10BT**

Tipo 58210

**Firmware del modulo (interprete AT)**

Firmware corrente

Data	Modifiche e commenti	Revisione
25.03.2003	<ul style="list-style-type: none"><li>Comando AT&amp;D3 modificato</li><li>Alcune modifiche interne</li></ul>	1.14 <a href="#">Download ZIP</a>

[Visualizzare firmware precedente...](#)**Firmware di base (stack TCP/IP)**

Firmware corrente

Data	Modifiche e commenti	Revisione
25.03.2003	<ul style="list-style-type: none"><li>Modifiche interne proprie dello stack TCP/IP</li></ul>	1.26 <a href="#">Download ZIP</a>

[Visualizzare firmware precedente...](#)

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)  
Fax: +49 202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)