

Anleitungen:

Serieller Com-Server

Typ 58511

Aktuelle Anleitungen:

Datum	Änderungen und Kommentare	Anleitungs-Revision
02.12.2009	Gültig ab Firmware-Revision 1.58 <ul style="list-style-type: none"> • Neuer IP-Vergabe-Assistent WuTility • Kapitel Firmware Update erweitert 	2.06 PDF Download

Ältere Anleitungen:

Datum	Änderungen und Kommentare	Anleitungs-Revision
04.05.2009	Gültig ab Firmware-Revision 1.58 <ul style="list-style-type: none"> • Konfigurierbarer serieller Receive Buffer eingepflegt • Kapitel "COM-Umlenkung" aktualisiert 	2.05 PDF Download
21.05.2008	Gültig ab Firmware-Revision 1.58 <ul style="list-style-type: none"> • COM-Umlenkung 3.00 eingepflegt • OPC-Kommunikation eingepflegt 	2.04 PDF Download
15.08.2007	Gültig ab Firmware-Revision 1.52 <ul style="list-style-type: none"> • Verarbeitung des Prot-Char bei ASCII-Übertragung im FTP-Client-Modus 	2.03 PDF Download
06.11.2006	Gültig ab Firmware-Revision 1.52 <ul style="list-style-type: none"> • DHCP eingepflegt • DNS eingepflegt • Einstellbarer TCP-Port für Controlport 	2.02 PDF Download
13.02.2006	Com-Server Standard Industry 10BT - Hardware, Firmware, Protokolle Gültig ab Firmware-Revision 1.48	2.01 PDF Download