

Instrucciones:

Com-Server en serie

Tipo 58511

Instrucciones actuales:

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de instrucciones
02.12.2009	Válido a partir de la Revisión de Firmware 1.58 <ul style="list-style-type: none"> Nuevo asistente de adjudicación de IP WuTility Capítulo Actualización Firmware ampliado 	2.06 Descarga PDF

Instrucciones viejas:

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de instrucciones
04.05.2009	Válido a partir de la Revisión de Firmware 1.58 <ul style="list-style-type: none"> Buffer configurable serial Receive revisado Capítulo "Redireccionamiento COM" actualizado 	2.05 Descarga PDF
21.05.2008	Válido a partir de la Revisión de Firmware 1.58 <ul style="list-style-type: none"> Redireccionamiento COM 3.00 Comunicación OPC revisada 	2.04 Descarga PDF
15.08.2007	Válido a partir de la Revisión de Firmware 1.52 <ul style="list-style-type: none"> Procesamiento del Prot-Char con transmisión ASCII en el modo FTP-Client 	2.03 Descarga PDF
06.11.2006	Válido a partir de la Revisión de Firmware 1.52 <ul style="list-style-type: none"> DHCP revisado DNS revisado Puerto TCP ajustable para puerto de control 	2.02 Descarga PDF
13.02.2006	Com-Server estándar Industria 10BT - Hardware, Firmware, protocolos Válido a partir de la Revisión de Firmware 1.48	2.01 Descarga PDF