

Firmware:

LAN Modem, 10/100BT, 24V

Typ 58620

Firmware-Paket (TCP/IP-Stack + Modem-Interpreter)

Aktuelle Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
25.01.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Modem-Interpreter = 1.14 • Unterstützung fragmentierter UDP/IP-Pakete • Optimierung des Firmware-Uploads in gestörten Umgebungen <p>Zur Übertragung dieser Firmware muss WuTility in der neusten beigefügten Version verwendet werden! Die Anleitung für den Update der einzelnen Firmware-Komponenten enthält das zugehörige Handbuch.</p>	<p>2.11 ZIP Download</p>

Ältere Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
09.02.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Modem-Interpreter = 1.14 • Optimiertes Handling in Verbindung mit WuTility • Überarbeitete Anleitung • Ab Werk geänderte Einstellungen: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Keep-Alive-Check = 5s ◦ Controlport deaktiviert <p>Die Anleitung für den Update der einzelnen Firmware-Komponenten enthält das zugehörige Handbuch.</p>	<p>2.10 auf Anfrage</p>