

Firmware actual:

Módem LAN 10/100BT, autosensing

Para módem LAN modelo 58620, versión HW "CS-VIII Highspeed 8.0"
(fecha de compra posterior a nov. 2002)

Paquete de Firmware (Pila TCP/IP + interpretador de módem)

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
25.01.2011	<ul style="list-style-type: none"> Intérprete para módem = 1.14 Compatibilidad con paquetes UDP/IP fragmentados Optimización de la carga del Firmware en entornos perturbados <p>¡Para transferir este Firmware es necesario utilizar la última versión adjunta de WuTility!</p> <p>Las instrucciones sobre la actualización de cada componente del Firmware figuran en el manual respectivo.</p>	2.11 Descarga ZIP
09.02.2010	<ul style="list-style-type: none"> Intérprete para módem = 1.14 Manejo optimizado en combinación con WuTility Manual revisado Configuración modificada de fábrica: <ul style="list-style-type: none"> Keep-Alive-Check = 5s Puerto de control desactivado <p>Las instrucciones sobre la actualización de cada componente del Firmware figuran en el manual respectivo.</p>	2.10 Descarga ZIP
29.12.2009	<ul style="list-style-type: none"> NUEVO: Protocolo DHCP TCP-Checksum, cálculo ampliado Aplicación de puertos TCP-Source dinámicos Optimización de la gestión de búffer interna. Paquete GARP cíclicos <p>La actualización del Firmware no afecta a la actual configuración del módem LAN. Sin embargo, un eventual restablecimiento posterior del módem LAN a la configuración de fábrica activa el DHCP-Client. Información detallada sobre el funcionamiento de DHCP y, en su caso, de su desactivación en el manual actual de instrucciones.</p>	1.62 / 1.14 Descarga ZIP
25.03.2003	<ul style="list-style-type: none"> Algunos cambios internos de la pila TCP/IP 	1.32 + 1.14
23.01.2003	<ul style="list-style-type: none"> Optimización de los SNMP-Agents 	1.31 + 1.14
12.11.2002	<ul style="list-style-type: none"> Paquete de Firmware inclusive pila TCP/IP e interpretador AT para todos los módem LAN 58620 con la versión de Hardware "CS-VIII Highspeed 8.0" (suministrado desde el 12-11-2002). 	1.29 + 1.14