

Firmware:

Com-Server Standard Industrial, 10/100BT, 24V Tipo 58621

Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
30.05.2006	<ul style="list-style-type: none">• Carga optimada de configuraciones• Correcciones ópticas en el menú Telnet	1.32 Descarga ZIP

[Mostrar firmware viejo...](#)



Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)