

Anleitungen:

Com-Server LC

Typ 58661

Aktuelle Anleitungen:

Datum	Änderungen und Kommentare	Anleitungs-Revision
25.01.2022	<ul style="list-style-type: none">Windows COM-Umlenkung: Aktualisierung unterstützter Windows-Versionen	2.07 PDF Download

Ältere Anleitungen:

Datum	Änderungen und Kommentare	Anleitungs-Revision
24.11.2016	<ul style="list-style-type: none">Ergänzende Hinweise zur Spannungsversorgung	2.06 PDF Download
09.01.2015	<ul style="list-style-type: none">Erweiterte Spannungsversorgung 12-48VDC (ab SN2283238)	2.04 PDF Download
14.08.2013	<ul style="list-style-type: none">LED-Signalisierung bei Bootvorgang und fehlender IP-AdresseParität MARK/SPACE eingepflegt	2.03 PDF Download
30.07.2010	<ul style="list-style-type: none">Gültig ab Firmware-Revision 2.00	2.01 PDF Download