### W&I verbindet

Interfaces für TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA, Glas- und Kunststoff-LWL, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analog, ISA, PCI



Anleitungen:

# Com-Server++, Com-Server PoE 3x Isolated, Com-Server 20mA und Com-Server OEM

Typ 58665, 58662, 58664, 58461

# **Aktuelle Anleitungen:**

Datum	Änderungen und Kommentare	Anleitungs- Revision
08.01.2024	Neue Betriebsart Modbus/TCP-Gateway	2.20 PDF Download

# Ältere Anleitungen:

Datum	Änderungen und Kommentare	Anleitungs- Revision
09.11.2022	<ul><li>Überarbeitung Anhang</li><li>Rechtschreibkorrekturen</li></ul>	2.19 PDF Download
26.07.2022	NEU: Erweitert um neues Modell Com-Server OEM, #58461	2.18 PDF Download
25.01.2022	Erweiterungen Kapitel UDP-Peer     Windows COM-Umlenkung: Aktualisierung unterstützter Windows-Versionen	2.17 PDF Download
29.11.2021	Neue Betriebsart: TCP-Client-Modus mit TLS-PSK-Verschlüsselung     Zusätzliche Security-Hinweise	2.16 PDF Download
19.10.2021	Neue Betriebsart: Verschlüsselte Kommunikation über virtuelle COM-Ports (Encrypted COM port redirector)	2.15 PDF Download
23.03.2020	Kombianleitung für Hardwareplattform	2.14 PDF Download
21.11.2019	<ul> <li>Web-Based-Manaegement per HTTPS</li> <li>Zertifikatsmanagement</li> <li>Formel für Baudraten-Divisor korrigiert</li> </ul>	2.13 PDF Download
08.02.2017	Power-over-Ethernet für 58662	2.11 PDF Download
24.11.2016	Ergänzende Hinweise zur Spannungsversorgung	2.10 PDF Download
29.09.2016	NEU: Com-Server 20mA	2.09 PDF Download
04.12.2015	NEU: TLS-verschlüsselter Box-to-Box-Betrieb	2.08 PDF Download
29.07.2015	Erweiterungen für Com-Server 3x Isolated	2.07 PDF Download
19.01.2015	<ul> <li>Erweiterte Spannungsversorgung 12-48VDC (ab SN2283238)</li> <li>Schönheitskorrekturen</li> </ul>	2.06 PDF Download
14.08.2013	Parität MARK/EVEN eingepflegt	2.05 PDF Download

Datum	Änderungen und Kommentare	Anleitungs- Revision
31.07.2013	Erkennung IP-Adress-Konflikt eingepflegt     Neue Blinkcodes der LEDs eingepflegt	2.04 PDF Download
05.06.2013	Neues Kapitel: UDP-Bus-Mode     optische Korrekturen	2.03 PDF Download
14.06.2011	Gültig ab Firmware-Revision 1.24	2.02 PDF Download



### Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis GmbH

Porschestr. 12 42279 Wuppertal

Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17 Uhr)

Fax: 0202/2680-265 info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

Datenschutz