

Instrucciones:

Com-Server++, Com-Server PoE 3x Isolated, Com-Server 20mA y Com-Server OEM

Tipo 58665, 58662, 58664, 58461
Instrucciones actuales:

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de instrucciones
08.01.2024	<ul style="list-style-type: none"> Nuevo modo de funcionamiento Modbus/TCP-Gateway 	2.20 Descarga PDF

Instrucciones viejas:

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de instrucciones
09.11.2022	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de anexo Correcciones gramaticales 	2.19 Descarga PDF
26.07.2022	<ul style="list-style-type: none"> NUEVO: ampliado con el nuevo modelo Com-Server OEM, #58461 	2.18 Descarga PDF
25.01.2022	<ul style="list-style-type: none"> Ampliaciones capítulo UDP-Peer Redireccionador de COM en Windows: actualización de versiones de Windows compatibles 	2.17 Descarga PDF
29.11.2021	<ul style="list-style-type: none"> Nuevo modo de servicio: modo Cliente TCP con codificación TLS PSK Indicaciones de seguridad complementarias 	2.16 Descarga PDF
19.10.2021	<ul style="list-style-type: none"> Nuevo modo de servicio: comunicación codificada a través de puertos COM virtuales (Encrypted COM port redirector) 	2.15 Descarga PDF
23.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> Instrucciones combinadas para la plataforma de hardware 	2.14 Descarga PDF
21.11.2019	<ul style="list-style-type: none"> Gestión basada en la web vía HTTPS Gestión de certificados Corregida la fórmula para el divisor de velocidades de baudios 	2.13 Descarga PDF
08.02.2017	<ul style="list-style-type: none"> Power-over-Ethernet para 58662 	2.11 Descarga PDF
24.11.2016	<ul style="list-style-type: none"> Indicación complementaria sobre la alimentación de tensión 	2.10 Descarga PDF
29.09.2016	<ul style="list-style-type: none"> NUEVO: Com-Server 20 mA 	2.09 Descarga PDF
04.12.2015	<ul style="list-style-type: none"> NUEVO: modo Box-to-Box con codificación TLS 	2.08 Descarga PDF
29.07.2015	<ul style="list-style-type: none"> ampliaciones para Com-Server 3x Isolated 	2.07 Descarga PDF
19.01.2015	<ul style="list-style-type: none"> Fuente de alimentación ampliada 12-48VDC (a partir de SN2283238) Correcciones estéticas 	2.06 Descarga PDF
14.08.2013	<ul style="list-style-type: none"> Incluida paridad MARK/EVEN 	2.05 Descarga PDF

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión de instrucciones
31.07.2013	<ul style="list-style-type: none">• Incluida identificación de conflictos en direcciones IP• Incluidos nuevos códigos de intermitencia de los LED	2.04 Descarga PDF
05.06.2013	<ul style="list-style-type: none">• Capítulo nuevo: Modo bus UDP• Correcciones ópticas	2.03 Descarga PDF
14.06.2011	<ul style="list-style-type: none">• Válido a partir de la revisión del Firmware 1.24	2.02 Descarga PDF



www.wut.de

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestra. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)