

Anleitungen:

# Com-Server UL

Typ 58669

## Sicherheitshinweise

### Aktuelle Anleitungen

Datum	Änderungen und Kommentare	Anleitungs-Revision
12.07.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erste Version</li> </ul>	1.00 <a href="#">PDF Download</a>

## Installation und Konfiguration

### Aktuelle Anleitungen

Datum	Änderungen und Kommentare	Anleitungs-Revision
10.01.2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neue Betriebsart Modbus/TCP-Gateway</li> </ul>	2.20 <a href="#">PDF Download</a>

### Ältere Anleitungen:

Datum	Änderungen und Kommentare	Anleitungs-Revision
09.11.2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überarbeitung Anhang</li> <li>Rechtschreibkorrekturen</li> </ul>	2.19 <a href="#">PDF Download</a>
25.01.2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erweiterungen Kapitel UDP-Peer</li> <li>Windows COM-Umlenkung: Aktualisierung unterstützter Windows-Versionen</li> </ul>	2.17 <a href="#">PDF Download</a>
29.11.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neue Betriebsart: TCP-Client-Modus mit TLS-PSK-Verschlüsselung</li> <li>Zusätzliche Security-Hinweise</li> </ul>	2.16 <a href="#">PDF Download</a>
19.10.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neue Betriebsart: Verschlüsselte Kommunikation über virtuelle COM-Ports (Encrypted COM port redirector)</li> </ul>	2.15 <a href="#">PDF Download</a>
23.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kombianleitung für Hardwareplattform</li> <li>Web-Based-Management per HTTPS</li> <li>Zertifikatsmanagement</li> <li>Formel für Baudraten-Divisor korrigiert</li> </ul>	2.14 <a href="#">PDF Download</a>
12.07.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erste Version</li> </ul>	1.00 <a href="#">PDF Download</a>

