

Tool correnti:

WuTility - Tool di gestione e inventarizzazione



Ricerca attiva di prodotti Web-IO e Com-Server nella sottorete locale e visualizzazione di tutte le informazioni importanti in una panoramica. Rapida assegnazione dei parametri di base nella rete, copia di interi blocchi di configurazione, upload di aggiornamenti firmware e accesso Telnet diretto sono solo alcune ulteriori funzioni.

Data	Modifiche e commenti	Revisioni
06.01.2023	<ul style="list-style-type: none"> Richiamo dalla riga di comando rielaborato 	4.81 Download EXE (ca. 4,7 MB)
23.05.2022	<ul style="list-style-type: none"> Conferma password gestita da lista in aggiornamenti di massa migliorata 	4.78 Download EXE (ca. 4,7 MB)
18.05.2022	<ul style="list-style-type: none"> Timeout nell'aggiornamento del firmware prolungato Richiamo dalla riga di comando rielaborato 	4.77 Download EXE (ca. 4,7 MB)
02.02.2022	<ul style="list-style-type: none"> Riconoscimento migliorato/visualizzazione del software di sicurezza installato nell'Info dialog 	4.76 Download EXE (ca. 4,6 MB)
16.11.2021	<ul style="list-style-type: none"> Errore nella gestione dell'indirizzo MAC nell'aggiornamento di massa rimosso 	4.75 Download EXE (ca. 4,6 MB)
07.07.2021	<ul style="list-style-type: none"> Aggiunte istruzioni in merito all'elenco limitato di software di sicurezza Setup di rete via BootP: Limitazione della lunghezza della password eliminata Errore nella verifica della compatibilità all'interno di aggiornamenti di massa rimosso 	4.74 Download EXE (ca. 4,6 MB)
19.03.2021	<ul style="list-style-type: none"> Indirizzi IP visibili nella finestra di dialogo del metodo di inventarizzazione Errore nella procedura guidata per il firmware rimosso Il pacchetto d'installazione non contiene più PuttyTel 	4.71 Download EXE (ca. 5,2 MB)
24.11.2020	<ul style="list-style-type: none"> Problema di inventarizzazione nei nuovi dispositivi eliminato Problema di timeout nell'upload/download dei file di configurazione eliminato 	4.70 Download EXE (ca. 5,2 MB)
01.07.2020	<ul style="list-style-type: none"> Supporto di apparecchi correnti W&T In caso di upload config è possibile riprendere l'indirizzo IP 	4.68 Download EXE (ca. 5,2 MB)
12.05.2020	<ul style="list-style-type: none"> Supporto di apparecchi correnti W&T Miglioramenti nella finestra di dialogo Update 	4.66 Download EXE (ca. 5,2 MB)
09.01.2019	<ul style="list-style-type: none"> Supporto di apparecchi correnti W&T 	4.56 Download EXE (ca. 5,1 MB)
28.11.2018	<ul style="list-style-type: none"> Supporto di apparecchi correnti W&T Varie ottimizzazioni di dettagli in Config up/download e inventarizzazione 	4.52 EXE ca. 5,1 MB [su richiesta]

Data	Modifiche e commenti	Revisioni
22.09.2017	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiunto supporto di Web-IO 4.0 #57734 	4.50 EXE ca. 4,5 MB [su richiesta]
15.11.2016	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiunto supporto di Web-IO 4.0 	4.42 EXE ca. 4,5 MB [su richiesta]
11.12.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Supporta upload/download di configurazione nel formato JSON (per termometri web attuali) • Errore nella selezione del metodo di inventarizzazione eliminato • Errore nell'attivazione dell'update eliminato • Inventarizzazione rielaborata • Nuovo pacchetto Setup come *.exe 	4.30 EXE ca. 4,5 MB [su richiesta]
10.07.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Timing impostabile per scan intervallo di indirizzo • Informazioni ampliate sui prodotti di sicurezza • Inventarizzazione ottimizzata su PC collegati in rete più volte • Nuovo pacchetto Setup come *.exe 	4.20 EXE ca. 2,58 MB [su richiesta]
17.07.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Nuovo hardware per gli apparecchi W&T implementato • Problema di aggiornamento per gli apparecchi con password di sistema impostata eliminato • Riconoscimento software di sicurezza installato ottimizzato • Copia di dati di configurazione tra apparecchi ottimizzata • Installazione MSI rielaborata e ottimizzata 	4.13 ZIP ca. 1,59 MB [su richiesta]
27.04.2012	<ul style="list-style-type: none"> • Flag di riconoscimento per nuovo hardware aggiunto 	4.04 ZIP ca. 1,44 MB [su richiesta]
02.02.2012	<ul style="list-style-type: none"> • Assegnazione di indirizzi DNS in caso di nuova generazione di dispositivi adesso possibile • Supporto di dispositivi con diverse interfacce di rete 	4.03 ZIP ca. 1,44 MB [su richiesta]
05.05.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo e memorizzazione temporanea delle informazioni sull'apparecchio ampliati con la nuova generazione di apparecchi 	3.87 ZIP ca. 1,44 MB [su richiesta]
11.02.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiunta possibilità di registrare l'apparecchio 	3.85 ZIP ca. 1,44 MB [su richiesta]
25.01.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Application Error all'avvio dell'assistente FW rimosso 	3.84 ZIP ca. 1,44 MB [su richiesta]
24.01.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Firmware Upload ottimizzato contro i guasti • Supporto di apparecchi correnti W&T 	3.83 ZIP ca. 1,44 MB [su richiesta]
11.01.2011	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto di apparecchi correnti W&T 	3.82 ZIP ca. 1,42 MB [su richiesta]
12.11.2010	<ul style="list-style-type: none"> • L'Info dialog visualizza il numero di interfacce e (da XP) lo stato del firewall e il software antivirus • Colonne delle tabelle opzionali per Subnet Mask e Gateway • Upload/download XML ottimizzato • Supporto di apparecchi correnti W&T 	3.80 ZIP ca. 1,42 MB [su richiesta]
09.06.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Upload e download della configurazione nel server USB • Update del firmware per motherbox ottimizzato 	3.73 ZIP ca. 1,4 MB [su richiesta]
09.02.2010	<ul style="list-style-type: none"> • Funzione di inventarizzazione ottimizzata per computer collegati più volte • Supporto di apparecchi correnti W&T 	3.72 ZIP ca. 1,4 MB [su richiesta]

Data	Modifiche e commenti	Revisioni
26.11.2009	<ul style="list-style-type: none"> Assistente di assegnazione IP ottimizzato Supporto apparecchi W&T attuali incl. server USB 	3.71 ZIP ca. 1,4 MB [su richiesta]
23.04.2009	<ul style="list-style-type: none"> Ottimizzazione per upload XML 	3.63 ZIP ca. 1,3 MB [su richiesta]
26.11.2008	<ul style="list-style-type: none"> Ottimizzazione della procedura guidata per il firmware incl. file di log Ottimizzazione dell'inventarizzazione automatica 	3.61 ZIP ca. 1,7 MB [su richiesta]
22.08.2008	<ul style="list-style-type: none"> (problema con caratteri speciali nelle password eliminato) Timing della procedura guidata per il firmware ottimizzato Installazione esclusivamente mediante msi 	3.51 ZIP ca. 1,6 MB [su richiesta]
21.05.2008	<ul style="list-style-type: none"> Buffer di ricezione per inventarizzazione ingrandito (ca. 1800 apparecchi) Supporto di apparecchi correnti Correzioni migliorative nella procedura guidata per il firmware 	3.50 ZIP ca. 4,9 MB [su richiesta]
13.11.2007	<ul style="list-style-type: none"> Supporto di apparecchi correnti Procedura guidata per l'update ottimizzata 	3.46 ZIP ca. 5,2 MB [su richiesta]
25.09.2007	<ul style="list-style-type: none"> Ottimizzazione della funzione aggiornamento firmware per diversi apparecchi 	3.43 ZIP ca. 4,8 MB [su richiesta]
04.09.2007	<ul style="list-style-type: none"> Ottimizzazione con aggiornamento del firmware e conversione XML Diverse correzioni migliorative 	3.42 ZIP ca. 4,8 MB [su richiesta]
16.07.2007	<ul style="list-style-type: none"> Correzioni/ottimizzazioni nell'assegnazione IP e nell'aggiornamento del firmware Correzioni/ampliamenti per il funzionamento in ambiente Windows Vista Supporto di nuove generazioni di apparecchi (server RFID W&T, clima Web-IO PoE ecc.) 	3.41 ZIP ca. 4,9 MB [su richiesta]
06.09.2006	<ul style="list-style-type: none"> Aggiornamento di Web-IO digitali con firmware iniziale precedente ottimizzato 	3.24 ZIP ca. 4,9 MB [su richiesta]
04.08.2006	<ul style="list-style-type: none"> Inventarizzazione degli apparecchi ampliata e ottimizzata Conversione automatica di configurazioni XML ottimizzata Procedura guidata per l'update ottimizzata 	3.21 ZIP ca. 4,9 MB [su richiesta]
29.05.2006	<ul style="list-style-type: none"> Ampliamento: evidenziazione a colori di un'area IP selezionabile 	3.10 ZIP ca. 4,7 MB [su richiesta]
20.03.2006	<ul style="list-style-type: none"> Supporto del Com-Server standard Industry 58511 	3.09 ZIP ca. 4,7 MB [su richiesta]
26.01.2006	<ul style="list-style-type: none"> Debugging e ottimizzazione della conversione XML Interrogazione automatica della versione con apparecchi aggiunti manualmente Diverse correzioni migliorative 	3.08 ZIP ca. 4,7 MB [su richiesta]
21.10.2005	<ul style="list-style-type: none"> Problema nell'assegnazione degli indirizzi degli aggiornamenti del firmware precedenti eliminato Regolazione del timeout modificata durante la lettura di file XML 	3.06 ZIP ca. 4,9 MB [su richiesta]
02.08.2005	<ul style="list-style-type: none"> Problema nelle installazioni con oltre 50 apparecchi (Web-IO, Com-Server) eliminato Correzioni migliorative nelle finestre di dialogo 	3.04 ZIP ca. 4,8 MB [su richiesta]

Data	Modifiche e commenti	Revisioni
12.05.2005	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto ottimizzato durante la messa in funzione degli apparecchi / <i>Easy start!</i> (tutti i parametri di base relativi alla rete vengono assegnati all'interno di una finestra di dialogo) • Ottimizzazione dell'interfaccia utente • Versioni tedesca e inglese separate 	3.03 ZIP ca. 4,8 MB [su richiesta]
07.02.2005	<ul style="list-style-type: none"> • Attivazione della gestione basata sul Web con Com-Server a più porte • Supporto dei Com-Server EnOcean 	2.63 ZIP ca. 625 KB [su richiesta]
23.12.2004	<ul style="list-style-type: none"> • Gli indirizzi IP possono essere sovrascritti con password di protezione (solo con il firmware corrente degli apparecchi) • Nuova definizione della colonna <i>ID prodotto</i> • Funzione <i>Reset to defaults</i> corretta 	2.61 ZIP ca. 625 KB [su richiesta]
29.10.2004	<ul style="list-style-type: none"> • Tool di gestione e inventarizzazione per apparecchi di rete W&T 	2.53 ZIP ca. 621 KB [su richiesta]



Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)