


RRDTool:

Sie möchten analoge Messwerte mit RRDTool visualisieren?



Mit Hilfe des RRDTool und des von W&T angepassten Skriptes ist es möglich, grafische Darstellungen von analogen Messwerten für Ihre Bedürfnisse frei zu konfigurieren und anzupassen. Viele Linux-/Unix-User nutzen dieses Verfahren bereits um beispielsweise Netzwerkauslastungen zu visualisieren. In Kombination mit W&T Web-Thermometern und Web-IO Analog-In Modulen stehen Ihnen hier viele Integrationsmöglichkeiten zur Verfügung.

... Temperatur und Luftfeuchtigkeit spezieller Räume in der Klimatechnik
 ... jegliche analoge Messwerte im Ausgabeformat 0/4...20mA bzw. 0..10V

Auf den folgenden Seiten finden Sie Produkte, die Ihnen in Verbindung mit dem RRDTool die schnelle und einfache Erstellung von Info-Grafiken ermöglichen:

Geräteübersichten

- [Web-IO Analog](#)
 - Analoge Messwerte erfassen und archivieren.
- [Web-Thermometer](#)
 - Temperatur und Luftfeuchte erfassen.

Tools

- [RRDTool](#) und Konfigurationsskript