

Clubmail Juli 2020:

## Heiße Luft im Serverraum

Sehr geehrte Damen und Herren,

für einen zuverlässigen Betrieb Ihrer Server an heißen Tagen empfiehlt es sich, die Temperatur im Serverraum stets zu überwachen.


Damit zu hohe Temperaturen nicht zu spät bemerkt werden, können Sie sich mithilfe von Web-Thermometern bei Grenzwertüberschreitungen zum Beispiel via E-Mail benachrichtigen lassen.

Mehr zum Thema erfahren Sie unter [wut.de/server](http://wut.de/server).


Mit freundlichem Gruß aus Wuppertal

Marc Lüppken

m.lueppken@wut.de  
Tel.: 0202 / 2680 - 110



Überblick:  
Alle W&T Web-Thermometer



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wieseemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17  
Uhr)  
Fax: 0202/2680-265  
info@wut.de

© Wieseemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)